

通学路合同点検結果（翁頭地区）

NO.	通学路の危険・要注意箇所	県道・市道	利用する およその 児童生徒 数人数	通学路の状況・危険の内容	協議内容・今後の対応（R3月現在）
1	堤町1589番地付近 （翁頭中先の十字路から 久木山より）	市道	25人	途中のカーブ。見通しが悪い。スピードも30キロになっているが、スピードを出している車もいて危険。	道路拡幅工事済
2	翁頭中学校から県道27号線（福江荒川線）までの区間 （区間内土路河橋あり）	市道	10人	・路側帯が狭く、既設側溝のガタつきもあり歩きにくい。 ・舗装面も凹凸がある。 ・土路河橋の幅員が狭い。歩道がなく、通学する児童生徒は危険である。	路側帯の整備・車道舗装・歩行者用の橋梁設置を検討
3	福江ダム付近しみず橋	市道	10人	歩道が狭く草も生い茂り、歩きにくい。	草刈りを委託し整備済
4	グループホーム翁頭から下った大浜公園近くの変形交差点	市道	12	グループホームから下る道（変形交差点になっている）に停止線がないため、車が停車せず児童の通学路に出てくる時があり危険である。ミラーか停止線の設置をお願いしたい。	設置はできない。
5	大浜郵便局付近	市道	3	カーブミラーの腐食が激しく、転倒の恐れがある。	経過観察。定期的に点検を行う。

※本山小、大浜小、翁頭中から挙げられた危険箇所5カ所の点検結果及び現在の対応状況