



【中学校】

学校名	建物区分	棟番号	枝番	構造区分	階数	建築年月	保有面積	耐震2次診断結果			改修後の耐震状況			耐震度調査結果	優先度調査結果	備考
								Is値	CTU×SD値	q値	Is値	CTU×SD値	q値			
福江中学校	校	12		R	4	S	4703	1579	0.35	0.45		0.77	0.8			改修済
		13		R	3	S	4803	2078	0.17	0.12		0.77	0.78			改修済
		14		R	4	S	5603	968	0.56	0.57		0.78	0.82			改修済
		16		R	3	S	5703	1817								新基準
		21		R	2	H	0802	105								新基準
		22		R	1	H	1003	217								新基準
		24		R	4	H	1512	48								新基準
	25		R	3	H	1512	34								新基準	
屋	10	1	S	1	S	4303	1112	0.15		0.48	1.18		2.14		改修済	
奥浦中学校	校	11		R	3	S	5403	1836	0.66	0.35		0.9	0.35			改修済
	屋	8		R	1	S	4906	660	1.7		1.02					改修不要
崎山中学校	校	10		R	3	S	5309	1439	0.53	0.48		0.83	0.48			改修済
		11		R	1	S	5309	402	2.71	0.8						改修不要
	屋	9		R	2	S	5004	733	0.36		0.65	0.79		1.09		改修済
翁頭中学校	校	11		R	3	S	5307	2013	0.66	0.64		0.83	0.81			改修済
		12		R	1	S	5307	266	2.14	1.17						改修不要
	屋	13		R	1	S	5503	700	0.36		0.66	0.83		1.53		改修済
久賀中学校	校	12		R	3	S	5803	1585								新基準
	屋	13		R	1	S	5803	700								新基準
富江中学校	校	1	1	R	3	S	4603	1326	0.38	0.26		0.71	0.32			改修済
		1	3	R	3	S	4709	2204	0.36	0.36		0.82	0.83			改修済
	屋	23		S	2	S	5403	1339	0.68		0.86	0.83		1.27		改修済
三井楽中学校	校	6	1	R	3	S	4403	2343	0.41	0.4		0.89	0.58			改修済
		8		S	1	S	4501	220	0.96	1.54					3	改修不要
		15	1	R	3	S	5103	384	0.6	0.61		0.74	0.76			改修済
	屋	19		R	1	H	1303	860								新基準
		20		S	1	S	5603	351	0.1		0.31	1.14		2.7		改修済
嵯峨島中学校	校	3		R	2	S	4701	365	0.86	0.9						改修不要
	屋	4		S	1	S	4803	371	0.4		1.25	1.15		2.1		改修済
岐宿中学校	校	1		R	2	S	5203	1230	0.74	0.61						改修不要
		2		R	3	S	5203	1914	0.44	0.36		0.78	0.64			改修済
		3		R	2	S	5205	823	1.78	1.15						改修不要
	屋	9		R	2	S	5211	1147	0.21		0.66	1.08		1.96		改修済
奈留中学校	校	24		R	2	H	2303	3459								新基準
	屋	23	1	R	2	H	1001	1582								新基準
玉之浦中学校	校	1		R	2	H	0202	1803								新基準
	屋	3		R	2	H	0302	846								新基準

※久賀小学校、玉之浦小学校及び奈留小学校は久賀中学校、玉之浦中学校及び奈留中学校で計上しています。